

Errata

Manual de instrucciones de DME8i-C/DME8o-C/DME4io-C P.17

Manual de instrucciones de MY16-CII P.8

Incorrecto: Hay disponibles cables Ethernet de “cruce” y “rectos”. Los cables de “cruce” se deben utilizar para realizar una conexión directa entre dos dispositivos. Se necesitan concentradores y cables “rectos” para conectar 3 o más dispositivos.

Correcto: En las redes CobraNet utilice siempre hubs de conmutación. Cuando se utilicen cables metálicos para las conexiones, asegúrese que son cables rectos de categoría 5.

誤記訂正のお願い

DME8i-C/DME8o-C/DME4io-C 取扱説明書 P.17

MY16-CII 取扱説明書 P.8

誤: Ethernetのケーブルにはクロスケーブルとストレートケーブルがありますが、2台の機器を直接接続する場合は、クロスケーブルを使います。3台以上の機器を接続するには、スイッチングハブとストレートケーブルを使います。

正: CobraNetネットワークには、必ずスイッチングハブをお使いください。また、カテゴリ5メタルケーブルの場合は、ストレートケーブルをお使いください。